

BELLA

Tabella 1

Punto di misura	Descrizione	Valore efficace V/m (sonda EP330)	
1	Via Isabella, 15	< 0.30	Fronte sito Telecom
2	Via Isabella, 15	< 0.30	Ingresso cabina Telecom
3	Via Isabella, 15, abitazione Camerino	0.45	Camera da letto <i>valore medio registrato nelle 24 ore con centralina</i>

Tabella 2

Punto di misura	Descrizione	Valore efficace V/m (sonda EP330)	Valore efficace V/m (sonda EP183)	
1	Via Isabella, 15		< 0.50	Fronte sito Telecom
2	Via Isabella, 15		< 0.50	Esterno lato nord
3	Via Isabella, 15		< 0.50	Strada di accesso al sito
4	Via Madonna del Carmine		< 0.50	Abitazione fronte sito
5	Via Madonna del Carmine	< 0.30		Abitazione fronte sito

6	Via Isabella, 15	< 0.30		Strada di accesso al sito
7	Via Isabella, 15	< 0.30		Fronte sito Telecom
8	Via Isabella, 15	< 0.30		Esterno lato nord
9	Via Isabella, 15, abitazione Camerino	< 0.30		Camera da letto
10	Via Isabella, 15, abitazione Camerino	< 0.30		Balcone esterno
11	Via Isabella, 15, abitazione Camerino		< 0.50	Balcone esterno
12	Via Isabella, 15, abitazione Camerino		< 0.50	Camera da letto

*Il giorno **05/11/2018** è stata posizionata una centralina, con sonda isotropica **EHP 50 C**, per l'acquisizione in continuo dei valori di campo magnetico nella camera da letto matrimoniale dell'abitazione della ricorrente e ne è stata calcolata la **mediana** pari a **0.035 μ T**.*